

梅雨前線の影響による道路通行規制状況(平成23年7月5日15時00分現在)
平成23年6月10日からの規制情報も含む

規制箇所	19箇所	全面通行止め	6箇所	(国道 0箇所、県道 6箇所)
		片側通行止め	5箇所	(国道 0箇所、県道 5箇所)
		大型車通行止め	8箇所	(国道 1箇所、県道 7箇所)
解除箇所	0箇所	全面通行止め	0箇所	(国道 0箇所、県道 0箇所)
		片側通行止め	0箇所	(国道 0箇所、県道 0箇所)
		大型車通行止め	0箇所	(国道 0箇所、県道 0箇所)

土木部 道路保全課

様式 - 10 (記入内容)

変更箇所	番号	現状	振興局	路線 (ルビも記入)		箇所 (ルビも記入)		道路の被害状態	規制原因			規制開始日時		規制延長	規制内容		規制変更日時	復旧見込	迂回路		被害状況		備考		
				番号	路線名	始点	終点		規制種別	規制値	規制理由	月/日	時刻		当初	現在			月/日	時刻	孤立	戸数		人身	物損
	1	継続	八代	247	クレコオチアイ久連子落合線	ヤツシロシズミマチレコ八代市泉町久連子	ヤツシロシズミマチレコ八代市泉町久連子	路肩決壊	災害	路肩決壊	6/10	16:00	0.01km	大型車通行止(2t以上)	大型車通行止(2t以上)	6/11	10:57	当分の間規制	有	無	16戸	無	無		
	2	継続	宇城	220	サンボンマコウサ二本松甲佐線	ミサトマチコウサヒラ美里町甲佐平	ミサトマチコウサヒラ美里町甲佐平	路肩決壊	災害	路肩決壊	6/11	12:30	0.05km	全面通行止	全面通行止			当分の間規制	有	無		無	無		
	3	継続	阿蘇	151	セイワタカモリ清和高森線	ヤマトチヨセイワ山都町清和	タカモリマカモリ高森町高森	法面崩壊等	災害	法面崩壊	6/11	16:35	3.40km	全面通行止	全面通行止			当分の間規制							
	4	継続	球磨	143	ナカガマタラギ中河間多良木線	トラギマチツキギ多良木町槻木	トラギクメ多良木久米	法面崩壊等	災害	路肩決壊	6/11	18:30	15.30km	大型車通行止(2t以上)	全面通行止	6/18	9:00	当分の間規制	有			無	無		
	5	継続	芦北	27	アシキガマ芦北球磨線	アシキガマオヒタシ芦北町塩浸	アシキガマオヒタシ芦北町塩浸	法面崩壊等	災害	通行止め 法面崩壊	6/12	4:40	0.20km	全面通行止	片側通行止	6/17	17:00	当分の間規制	有	無		無	無	現場状況により全止めに切り替える可能性あり	
	6	継続	菊池	23	キクチアカミズ菊池赤水線	キクチグンオツマチカタマ菊池郡大津町片又	キクチグンオツマチカタマ菊池郡大津町片又	路肩決壊	災害	路肩決壊	6/12	12:00	0.01km	大型車通行止(2t以上)	大型車通行止(2t以上)			当分の間規制							
	7	継続	八代	155	オガワヤツシロ小川八代線	ヤツシロヒガサチ八代市東町	ヤツシロヒガサチ八代市東町	路肩決壊	災害	路肩決壊	6/11	15:00	0.02km	全面通行止	全面通行止			当分の間規制	無			無	無		
	8	継続	宇城	105	ユウサオガワ甲佐小川線	ミサトマチハラダ美里町原田	ミサトマチハラダ美里町原田	法面崩壊等	災害	法面崩壊	6/11	10:30	0.10km	片側通行止	片側通行止			当分の間規制				無	無		
	9	継続	宇城	105	ユウサオガワ甲佐小川線	ミサトマチハラダ美里町原田	ミサトマチハラダ美里町原田	路肩決壊	災害	路肩決壊	6/16	11:00	0.05km	大型車通行止(4t以上)	大型車通行止(4t以上)			当分の間規制				無	無	路面ヘクラック発生	
	10	継続	宇城	445	コドウ 国道445号	ミサトマチハヤス美里町早楠	ミサトマチハヤス美里町早楠	道路決壊	災害	路肩決壊	6/16	13:30	0.05km	大型車通行止(2t以上)	大型車通行止(2t以上)			当分の間規制	有	有		無	無		
	11	継続	八代	159	モミキカヤバ樫木河合場線	ヤツシロシズミマチタオ八代市泉町仁田尾	ヤツシロシズミマチタオ八代市泉町仁田尾	路肩決壊	災害	路肩決壊	6/17	17:00	0.02km	大型車通行止(2t以上)	大型車通行止(2t以上)			当分の間規制	有			無	無	現地再確認による規制	
	12	継続	鹿本	330	クマモリマガジテンシャドウ熊本山鹿自転車道	クマモトシウエキマチアブダ熊本市植木町鍛田	クマモトシウエキマチアブダ熊本市植木町鍛田	道路決壊	災害	道路決壊	6/11	13:30	1.00km	全面通行止	全面通行止				有	無		無	有		
	13	継続	天草	280	シンゴウカハサウ新合高浜港線	アマクサカワウラマヅラガワ天草市河浦町葛河内	アマクサカワウラマヅラガワ天草市河浦町葛河内	路肩決壊	災害	路肩決壊	6/18	16:40	0.05km	大型車通行止(2t以上)	大型車通行止(2t以上)					無			無	無	前田橋から高浜方面に1.5km進んだ地点で路肩決壊の恐れ
	14	継続	天草	333	リュウガタシヨウラセン龍ヶ岳御所浦線	アマクサゴシウマチシヨウラ天草市御所浦町御所浦	アマクサゴシウマチシヨウラ天草市御所浦町御所浦	法面崩壊等	災害	法面崩壊	6/19	7:30	0.01km	全面通行止	片側通行止	6/19	8:30			無	無		無	無	坂田水産付近
	15	継続	球磨	143	ナカガマタラギ中河間多良木線	トラギマチツキギツル多良木町槻木(鶴ノエ)	トラギマチツキギツル多良木町槻木(鶴ノエ)	路肩決壊	災害	路肩決壊	6/19	15:50	0.01km	片側通行止	片側通行止							無	無		
	16	継続	球磨	260	ミナゴレンダセン旨越免田線	チヨサゴエあさぎり町旨越	チヨサゴエあさぎり町旨越	路肩決壊	災害	その他	6/19	19:30	0.05km	片側通行止	片側通行止								無	無	舗装損傷
	17	継続	球磨	263	タカザワイッシュワチセン高沢一勝地線	クマムラウラ球磨村浦野	クマムラウラ球磨村浦野	陥没	その他	6/22	12:10	0.05km	全面通行止	大型車通行止(2t以上)	6/24	18:00							無	無	
	18	継続	天草	24	ホンドシモダセン本渡下田線	アマクサホンドシモダ天草市本渡町本渡半河内	アマクサホンドシモダ天草市本渡町本渡半河内	路肩決壊	災害	路肩決壊	6/27	11:00	0.02km	大型車通行止(2t以上)	大型車通行止(4t以上)					無			無	無	半河内バス停から本渡方面に0.1km進んだ地点
	19	継続	球磨	161	イツキコノメセン五木湯前線	イツキムラシモカジワラ五木村下梶原	イツキムラシモカジワラ五木村下梶原	法面崩壊等	災害	落石	6/27	21:00	0.05km	全面通行止	全面通行止					有			無	無	今回追加